
100A/1400V
霍尔信号
表头显示
ARC/TIG
电源
驱动
电流检测
保护灯
热敏开关